

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012
Norme NF X 46-020

116 RUE DU MOULIN

77190 DAMMARIÉ LES LYS



A \ INFORMATIONS GENERALES

A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

Nature du bâtiment :	Bâtiment collectif	Adresse :	116 RUE DU MOULIN 77190 DAMMARIÉ LES LYS
Cat. Du bâtiment :		Bâtiment :	
Etage :		Porte :	
Ref Cadastrale :	NC	Propriété de :	OPH77 10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN

A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

Nom :	OPH77	Documents remis :	
Adresse :	10 AVENUE CHARLES PEGUY 77000 MELUN	Moyens mis à disposition :	

A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

RAPPORT N° :	DAMMARIÉ LES LYS - 116 RUE DU MOULIN	Laboratoire d'Analyses :	ITGA
Repérage réalisé le :	18/12/2017	Adresse laboratoire :	3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537 35065 RENNES CEDEX
Accompagnateur :		Numéro d'accréditation :	1-5967
Par :	Mickaël JULIEN	Organisme d'assurance professionnelle :	ALLIANZ
N° certificat :	CPDI 4129	Adresse assurance :	Direction Opérations Entreprises 5C Esplanade Charles de Gaulle 33081 BORDEAUX CEDEX
Date d'obtention :	01/01/2017	N° de contrat d'assurance :	55897385
Organisme certificateur	I.CERT Parc Edonia - Bâtiment G - Rue de la Terre Victoria - 35760 SAINT-GREGOIRE	Date de validité :	31/12/2017

B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

FAIT LE 04/01/2018

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mickaël JULIEN**



Rapport N° : DAMMARIÉ LES LYS - 116 RUE DU MOULIN

18/12/2017

2/32

Date d'édition : 04/01/2018

EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE - 21 route d'Albert 62450 AVESNES LES BAPAUME

Téléphone : 03.21.73.41.44 - Fax 03 21 73 94 79 - Site : www.expert habitat.com

SAS au capital de 55 000 Euros - Siret n° 479 076 838 00032

C\ SOMMAIRE

Table des matières

A \ INFORMATIONS GENERALES	2
A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT	2
A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE.....	2
A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....	2
B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR	2
C \ SOMMAIRE	3
D \ CONCLUSIONS	4
E \ PROGRAMME DE REPERAGE	5
F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE	6
G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE	6
ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....	11
ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....	Erreur ! Signet non défini.
ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....	20
ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....	Erreur ! Signet non défini.
1. Informations générales.....	Erreur ! Signet non défini.
a) Dangérosité de l'amiante.....	Erreur ! Signet non défini.
b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation	Erreur ! Signet non défini.
2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail	Erreur ! Signet non défini.
3. Recommandations générales de sécurité.....	Erreur ! Signet non défini.
4. Gestion des déchets contenant de l'amiante	Erreur ! Signet non défini.
a. Conditionnement des déchets	Erreur ! Signet non défini.
b. Apport en déchèterie.....	Erreur ! Signet non défini.
c. Filières d'élimination des déchets	Erreur ! Signet non défini.
d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante	Erreur ! Signet non défini.
e. Traçabilité.....	Erreur ! Signet non défini.
ATTESTATION(S).....	Erreur ! Signet non défini.
CERTIFICAT DE QUALIFICATION	30

D\ CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	REPERAGE	Echantillon	METHODE	ETAT	RESULTAT
Locaux vide-ordures		Conduit VO	Matériau gris en faible quantité en vrac avec fibres visibles avec fibres	Conduits	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP002	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Locaux vide-ordures		Conduit VO	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles avec poussières	Conduits	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP007	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile-Crocidolite)
Locaux vide-ordures		Joint	Matériau fibreux beige avec fibres visibles avec poussières	Pelles vides-ordures	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP009	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
Locaux vide-ordures		Conduit VO	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	Conduits	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP013	RESULTAT ANALYSE	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
		Conduit VO	Matériau gris en faible quantité en vrac avec fibres visibles avec fibres	Conduits	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP002	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
		Conduit VO	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles avec poussières	Conduits	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP007	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile-Crocidolite)
		Joint	Matériau fibreux beige avec fibres visibles avec poussières	Pelles vides-ordures	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP009	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)
		Conduit VO	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	Conduits	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP013	ZSO	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification

PIECE	ETAGE	STATUT DE VISITE
NEANT		

Liste des éléments non inspectés et justification

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	REPERAGE	RESULTAT
NEANT				

E \ PROGRAMME DE REPERAGE

PIECES CONCERNEES	PERIMETRE DU REPERAGE	REPERAGE	TRAVAUX	ELEMENTS	Echantillonnage	REMARQUES PARTICULIERES
Locaux communs	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	
Locaux vide-ordures	Bâtiment collectif	Ensemble des zones impactées	Condamnation des pelles vides-ordures	Ensemble des éléments impactés	100%	

Aucun document disponible

ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:

F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante. Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail. Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).


Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



G \ RAPPORTS PRECEDENTS

NEANT

H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

PIECE	ETAGE	JUSTIFICATION	VISITE	TRAVAUX
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE
Gaines vide-ordures			OUI	CONCERNEE
			OUI	CONCERNEE

DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

PIECE	MUR1	MUR2	MUR3	MUR4	PLANCHER BAS	PLANCHER HAUT	PORTES	FENETRE1	FENETRE2
	Béton				Peinture	Enduit			
	Béton				Carrelage	Enduit			
	Béton				Carrelage	Enduit			
	Béton	Carreaux de plâtre			Peinture	Peinture			
Gaines vide-ordures									
	Béton				Carrelage	Enduit			

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
		Conduit VO	Matériau gris en faible quantité en vrac avec fibres visibles avec fibres	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP002	Conduits	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO
		Conduit VO	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles avec poussières	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP007	Conduits	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile-Crocidolite)	ZSO
		Joint	Matériau fibreux beige avec fibres visibles avec	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP009	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

Rapport N° : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN
7/32

18/12/2017

Date d'édition : 04/01/2018

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			poussières					
		Conduit VO	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP013	Conduits	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux vide-ordures		Conduit VO	Matériau gris en faible quantité en vrac avec fibres visibles avec fibres	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP002	Conduits	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	
Locaux vide-ordures		Conduit VO	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles avec poussières	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP007	Conduits	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile-Crocidolite)	
Locaux vide-ordures		Joint	Matériau fibreux beige avec fibres visibles avec poussières	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP009	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	
Locaux vide-ordures		Conduit VO	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP013	Conduits	BON ETAT	Amiante détecté (Chrysotile)	

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux vide-ordures		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP001	Mur A	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Calorifugeage	Matériau fibreux jaune + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peintures multiples en vrac	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP004	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
Locaux vide-ordures		Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP006	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Matériau gris en vrac hétérogène	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP008	Conduits	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peintures multiples en vrac	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP010	Fenêtres bois	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Gaines vide-ordures		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP011	Mur C	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Gaines vide-ordures		Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP012	Mur E	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint d'assemblage	Mousse noire avec poussières	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP014	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint d'étanchéité	Mousse noire	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP015	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Joint	Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP016	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Peinture	Peinture en vrac	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP017	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE
Locaux vide-ordures		Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac +	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	RESULTAT ANALYSE

PIECE	ETAGE	ELEMENTS	DESCRIPTIF LABORATOIRE	Echantillon	REPERAGE	ETAT	RESULTAT	METHODE
			peinture non séparable	MOULINP005				
		Calorifugeage	Matériau fibreux jaune + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP003	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Peinture	Peintures multiples en vrac	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP004	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Joint	Matériau gris en vrac hétérogène	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP008	Conduits	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Peinture	Peintures multiples en vrac	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP010	Fenêtres bois	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Joint d'assemblage	Mousse noire avec poussières	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP014	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Joint d'étanchéité	Mousse noire	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP015	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Joint	Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP016	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Peinture	Peinture en vrac	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP017	Pelles vides-ordures	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO
		Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP005	Plafond	BON ETAT	Amiante non détecté	ZSO

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP001			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur A		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP002			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit VO	Matériau gris en faible quantité en vrac avec fibres visibles avec fibres	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP003			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Calorifugeage	Matériau fibreux jaune + peinture non séparable	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP004			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP005			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en faible quantité en vrac + peinture non séparable	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Plafond		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP006			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit gris en vrac hétérogène + peinture non séparable	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP007			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit VO	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles avec poussières	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante détecté (Chrysotile-Crocidolite)	

EMPLACEMENT




PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP008			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Matériau gris en vrac hétérogène	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP009			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Matériau fibreux beige avec fibres visibles avec poussières	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP010			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peintures multiples en vrac	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Fenêtres bois		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP011			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Gaines vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable + matériau gris en faible quantité non séparable	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur C		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP012			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Gaines vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Enduit / Peinture	Enduit plâtreux blanc en vrac + peintures multiples non séparable	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Mur E		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP013			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Conduit VO	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Conduits		Amiante détecté (Chrysotile)	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP014			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'assemblage	Mousse noire avec poussières	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP015			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint d'étanchéité	Mousse noire	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULINP016			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER	PIECE OU LOCAL	
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017	Locaux vide-ordures	
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Joint	Matériau souple noir avec poussières + peinture en faible quantité non séparable	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	

EMPLACEMENT



PRELEVEMENT : DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN P017			
NOM DU CLIENT	NUMERO DU DOSSIER		PIECE OU LOCAL
OPH77	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN 18/12/2017		Locaux vide-ordures
ELEMENT	DESCRIPTIF DU LABORATOIRE	DATE DE PRELEVEMENT	NOM DE L'OPERATEUR
Peinture	Peinture en vrac	18/12/2017	JULIEN Mickaël
LOCALISATION		RESULTAT	
Pelles vides-ordures		Amiante non détecté	
EMPLACEMENT			



ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

10 rue de la Fayette - 93000 La Plaine St Denis
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 45
www.itga.fr

Accréditation n° 11961
Date des états de parties
Régistré sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49091 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client : AGENCE EDF EIP- IONVILLE MATERIMON- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78900 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-120966
Schantillon ITGA : IT071712-49091
Réq au laboratoire n° : 36/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Objet client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 - ES A TOI SQUARE DE CARBAYE Y7190
Effectif client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN P000 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones inspectées - Lacapelle-André - Ensemble des éléments inspectés / Locaux abris-outurn Carrière Carabé VD
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux / Matériau gris en faible quantité

Préparation :
Echantillon de taille à être représentative de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (MET) / Analyse microscopique, réalisation de préparations au grille de microscopie électronique transferte inférieure (TI) ou (T) (20)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties prélevées de la norme NF X 43-040)

Résultat :

Fonction Analytique	Technique utilisée et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de référence
* Enduit plâtreux blanc en vrac + matériau gris en faible quantité en vrac	META le 02/01/2018	Absence des fibres	---	---

Validé par : Antoine DANDEL - Analyste

10 rue de la Fayette - 93000 La Plaine St Denis
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 45
www.itga.fr

Accréditation n° 11961
Date des états de parties
Régistré sur www.cofrac.fr

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49092 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client : AGENCE EDF EIP- IONVILLE MATERIMON- EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78900 LES ALLUETS LE ROI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-120966
Schantillon ITGA : IT071712-49092
Réq au laboratoire n° : 36/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Objet client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 - ES A TOI SQUARE DE CARBAYE Y7190
Effectif client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN P000 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones inspectées - Lacapelle-André - Ensemble des éléments inspectés / Locaux abris-outurn Carrière Carabé VD
Description ITGA	Matériau gris en faible quantité en vrac avec fibres vitrées avec fibres

Préparation :
Echantillon de taille à être représentative de l'échantillon
pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) / pas de traitement thermique microscopique

Technique Analytique :
- Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guide HSG 248 - application 2)

Résultat :

Fonction Analytique	Technique utilisée et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de référence
* Matériau gris en faible quantité en vrac avec fibres vitrées avec fibres	HOLP le 02/01/2018	Présence de fibres d'amiante	Chrysole	---

Validé par : Antoine DANDEL - Analyste


 Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Porte Naine - CS d'ARNAZ
 43740 SAINT-HIPPOLYTE-LES-BAIGES
 Tél : 03 21 73 41 44
 Fax : 03 21 73 41 42
 www.igpa.fr

Accréditation n° 11947
 Unité des échantillons
 Répertoriés sur www.COFRAC.fr



Le Responsable de l'essai valide le contenu des observations sur le modèle d'essai envoyé par l'habitant qui est renvoyé par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49093 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
 AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 Z par Traversette
 19590 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-12994
 Echantillon ITGA : IT071712-49093
 Réça au laboratoire le : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Quotier client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN E03 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones inspectées - Locaux vide-ordures - Ensemble des éléments inspectés / Locaux vide-ordures Plafond/Cablotage
Description ITGA	Matériau fibreux zone / Plombée

Préparation :
 Echantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de
 poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-043)

Résultat :

Parties Analytées	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de pré-analyse
Matériau fibreux zone / plombée non inspectée	META le 02/01/2018	Absence de fibres	---	1

Valable par : Vincent BLANDEL - Analyste




 Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Porte Naine - CS d'ARNAZ
 43740 SAINT-HIPPOLYTE-LES-BAIGES
 Tél : 03 21 73 41 44
 Fax : 03 21 73 41 42
 www.igpa.fr

Accréditation n° 11947
 Unité des échantillons
 Répertoriés sur www.COFRAC.fr



Le Responsable de l'essai valide le contenu des observations sur le modèle d'essai envoyé par l'habitant qui est renvoyé par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49094 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
 AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 Z par Traversette
 19590 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-12994
 Echantillon ITGA : IT071712-49094
 Réça au laboratoire le : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Quotier client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN E04 / Bâtiment collectif - Ensemble des zones inspectées - Locaux vide-ordures - Ensemble des éléments inspectés / Locaux vide-ordures Plombée vide-ordures Plafond
Description ITGA	Faïences multiples en urac

Préparation :
 Echantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de
 poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

Technique Analytique :
 - Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-043)

Résultat :

Parties Analytées	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de pré-analyse
Faïences multiples en urac	META le 02/01/2018	Absence de fibres	---	1

Valable par : Vincent BLANDEL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49095 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Le présent rapport est communiqué par le laboratoire à titre d'information et ne constitue pas un contrat.

Client :

AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 19590 LES ALUJETS LEZIC

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12994
 Référence ITGA : IT071712-49095
 Révisé au laboratoire le : 20/12/2017

Ref. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Quotier client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN E303 / Bétonné collé / Entaille des zones impactées - Lattes ciment - Entaille des éléments impactés / Lattes côté est / Mur C'Entail - Bétonné
Description ITGA	Echant. gris en fibre hétérogène / Peinture

Préparation :

Echantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
 (par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de
 poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-020)

Résultat :

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
+	Echant. gris en fibre hétérogène + peinture non identifiable META le 02/01/2018	Aucune am. détect.	---	1

Validé par : Vincent BLANDEL - Analyste



La responsabilité de ce rapport d'essai appartient au client et non au laboratoire. Ce rapport ne peut pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données publiées dans ce rapport de travail ne constituent pas une garantie de fiabilité et ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été produites.

02/01/2018

Page 1 / 3

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49096 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Le présent rapport est communiqué par le laboratoire à titre d'information et ne constitue pas un contrat.

Client :

AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 19590 LES ALUJETS LEZIC

Prélèvement :

Commande ITGA : IT0717-12994
 Référence ITGA : IT071712-49096
 Révisé au laboratoire le : 20/12/2017

Ref. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Quotier client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN E303 / Bétonné collé / Entaille des zones impactées - Lattes ciment - Entaille des éléments impactés / Lattes côté est / Mur C'Entail - Bétonné
Description ITGA	Echant. gris en fibre hétérogène / Peinture

Préparation :

Echantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
 (par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de
 poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

Technique Analytique :

- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-020)

Résultat :

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
+	Echant. gris en fibre hétérogène + peinture non identifiable META le 02/01/2017	Aucune am. détect.	---	1

Validé par : Vincent BLANDEL - Analyste



La responsabilité de ce rapport d'essai appartient au client et non au laboratoire. Ce rapport ne peut pas être considéré comme une garantie de fiabilité. Les données publiées dans ce rapport de travail ne constituent pas une garantie de fiabilité et ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été produites.

02/01/2018

Page 1 / 3

RAPPORT D'ESSAI N° IT071732-49097 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Le présent rapport est contracté par le bénéficiaire auprès de l'expert.

Client :
 AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 19590 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-12964
 Référence ITGA : IT071732-49097
 Révisé au laboratoire le : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Quotier client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Effet client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN E307 / Bateau collant - Entretien des zones impactées - Lacas composites - Entretien des éléments impactés / Lacsres club-clubes Casakids Casakids VO
Description ITGA	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles avec position

Préparation :
 Etichette de Sique à fibre membratoire de Fibrafilles
 - pour une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou chimique

Technique Analytique :
 Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guidée HGG 348 - opérative 2)

Résultat :

Processus Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Nbre de prélèvements
Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles avec position	HQDF le 26/12/2017	Absence de fibres d'amiante	Chrysole Crocidolite	2

Validé par : Vincent BLANDEL - Analyste



RAPPORT D'ESSAI N° IT071732-49098 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Le présent rapport est contracté par le bénéficiaire auprès de l'expert.

Client :
 AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 2 rue Traversière
 19590 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-12964
 Référence ITGA : IT071732-49098
 Révisé au laboratoire le : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Quotier client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Effet client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN E307 / Bateau collant - Entretien des zones impactées - Lacas composites - Entretien des éléments impactés / Lacsres club-clubes Casakids Casakids VO
Description ITGA	Materiau gris en vrac hétérogène

Préparation :
 Etichette de Sique à fibre membratoire de Fibrafilles
 - pour une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : lavage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 394)

Technique Analytique :
 Microscope Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-025)

Résultat :

Processus Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Nbre de prélèvements
Materiau gris en vrac hétérogène	META le 00/12/2017	Absence de fibres	---	2

Validé par : Vincent BLANDEL - Analyste




 Parc Eclairé - Bât. R - Rue de la Porte Nègre - CS d'ARBAZ
 13740 SAINT VIREJOLLE LESZAK
 Tél : 03 79 24 41 43
 Fax : 03 79 24 41 42
 www.igp.fr

Accréditation n° 11947
 Liste des sites et points
 d'échantillonnage sur www.COFRAC.fr


Le Responsable de l'essai s'engage de la responsabilité des informations contenues dans le présent rapport qui sont validées par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49099 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
 AGENCE SHI ECR - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 Z par Traversette
 19590 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-12564
 Echantillon ITGA : IT071712-49099
 Révisé au laboratoire le : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Quotier client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 / Débris collés - Echantillon des zones impactées - Lacsou communs - Echantillon des débris impactés / Lacsou côté vitraux Parties vitres vitraux 2012
Description ITGA	Matériau fibroso beige avec fibres visibles avec poils noirs

Préparation :
 Echantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou chimique

Technique Analytique :
 Microscopie Optique à Lumière Polarisée (méthode guidée ISO 248 - impératif 2)

Résultat :

Processus Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Niveau d'incertitude
Matériau fibroso beige avec fibres visibles avec poils noirs	MOLP le 20/12/2017	Présence de fibres d'amiante	Chrysole	2

Validé par : Vincent BLANDEL - Analyste




 Parc Eclairé - Bât. R - Rue de la Porte Nègre - CS d'ARBAZ
 13740 SAINT VIREJOLLE LESZAK
 Tél : 03 79 24 41 43
 Fax : 03 79 24 41 42
 www.igp.fr

Accréditation n° 11947
 Liste des sites et points
 d'échantillonnage sur www.COFRAC.fr


Le Responsable de l'essai s'engage de la responsabilité des informations contenues dans le présent rapport qui sont validées par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49100 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
 AGENCE SHI ECR - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 Z par Traversette
 19590 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-12564
 Echantillon ITGA : IT071712-49100
 Révisé au laboratoire le : 20/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Quotier client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 / Débris collés - Echantillon des zones impactées - Lacsou communs - Echantillon des débris impactés / Lacsou côté vitraux Parties vitres vitraux 2012
Description ITGA	Particules multiples en eau

Préparation :
 Echantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
 - pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

Technique Analytique :
 Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-010)

Résultat :

Processus Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Niveau d'incertitude
Particules multiples en eau	META le 02/01/2018	Absence des fibres	---	2

Validé par : Vincent BLANDEL - Analyste



itga Parc Eclairé - Bât. R - Rue de la Porte Halle - CS d'AMBAZ
USTAV SAINT-HELOISE LESDIN
Tél : 03 21 73 41 44
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Laboratoire de chimie
Reconnu par le Ministère de l'Énergie et de la Mer
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071732-49101 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78990 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-12564
Échantillon ITGA : IT071732-49101
Roya au laboratoire le : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Quai de client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 / Béton de collage - Ensemble des zones inspectées - Lacis communs - Ensemble des éléments inspectés / Gaines vides - Coliers Mur C Eau - Plafonds
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux / Matériau gris en table plombée

Préparation :
Échantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
(par une analyse au Microscopie Électronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 394)

Technique Analytique :
- Microscopie Électronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-020)

Résultat :

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux non séparables + matériaux gris en table plombée sans séparés	META le 00/12/2017	Absence des fibres	---	1

Validé par: **Ventelin BLANDEL - Analyste**



itga Parc Eclairé - Bât. R - Rue de la Porte Halle - CS d'AMBAZ
USTAV SAINT-HELOISE LESDIN
Tél : 03 21 73 41 44
www.itga.fr

Accréditation n° 11947
Laboratoire de chimie
Reconnu par le Ministère de l'Énergie et de la Mer
ESSAIS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071732-49102 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M + RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
78990 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-12564
Échantillon ITGA : IT071732-49102
Roya au laboratoire le : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Quai de client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 / Béton de collage - Ensemble des zones inspectées - Lacis communs - Ensemble des éléments inspectés / Gaines vides - Coliers Mur C Eau - Plafonds
Description ITGA	Enduit plâtreux blanc en vrac / Plâtreux multiples

Préparation :
Échantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
(par une analyse au Microscopie Électronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 394)

Technique Analytique :
- Microscopie Électronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-020)

Résultat :

Précision Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Enduit plâtreux blanc en vrac + plâtreux multiples sans séparés	META le 00/12/2017	Absence des fibres	---	1

Validé par: **Ventelin BLANDEL - Analyste**




 Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Porte Naine - CS d'ARNAZ
 57500 SAINT-QUERENNE-LEZ-ORCHES
 Tél : 03 29 26 41 40
 Fax : 03 29 26 41 42
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Laboratoire de chimie des matériaux
 accrédité sur www.cofrac.fr



Le Responsable de l'essai certifie la fiabilité des informations relatives à l'état des lieux constatés par l'analyste qui sont mentionnés par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071732-49103 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
 AGENCE SHI EDF - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 Z des Traversées
 19590 LES ALUJETS-LE-NOI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-125564
 Echantillon ITGA : IT071732-49103
 Révisé au laboratoire le : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Quotier client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN-05 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN-05 / Bataux collé - Ensemble des zones inspectées - Lattes ciment - Ensemble des éléments inspectés / Lattes fibre-ciment Canalis, Canalit VO
Description ITGA	Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscope Optique à Lumière Polarisée (MOLP) : pas de traitement thermique ou mécanique

Technique Analytique :
 Microscope Optique à Lumière Polarisée (méthode guidée HGG 348 - opérative 2)

Résultat :

Processus Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Nbre d'opérations
Fibrociment gris en vrac avec fibres visibles	HGG le 26/12/2017	Absence de fibres d'amiante	Chrysolite	2

Vale par : Antoine BLANDE - Analyse




 Parc Elbeuf - Bât. K - Rue de la Porte Naine - CS d'ARNAZ
 57500 SAINT-QUERENNE-LEZ-ORCHES
 Tél : 03 29 26 41 40
 Fax : 03 29 26 41 42
 www.itga.fr

Accréditation n° 11947
 Laboratoire de chimie des matériaux
 accrédité sur www.cofrac.fr



Le Responsable de l'essai certifie la fiabilité des informations relatives à l'état des lieux constatés par l'analyste qui sont mentionnés par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071732-49104 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client :
 AGENCE SHI EDF - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
 HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
 M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
 Z des Traversées
 19590 LES ALUJETS-LE-NOI

Prélèvement :
 Commande ITGA : IT0717-125564
 Echantillon ITGA : IT071732-49104
 Révisé au laboratoire le : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Quotier client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN-05 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN-05 / Bataux collé - Ensemble des zones inspectées - Lattes ciment - Ensemble des éléments inspectés / Lattes fibre-ciment Pelles vides-entails 201E (25x10x10)
Description ITGA	Masse sans amiant possible

Préparation :
 Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon
 - par une analyse au Microscope Electronique à Transmission Analytique (META) : langage recoupage, réalisation de pochettes sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
 Microscope Electronique à Transmission Analytique (selon les protocoles de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Processus Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	Nbre d'opérations
Masse sans amiant possible	META le 26/12/2017	Absence de fibres	---	2

Vale par : Antoine BLANDE - Analyse



itga Parc Eblé - Bld. R. - Rue de la Porte Halle - CS d'AMBAZ
USTAV SAINT-HELOISE LESZAK
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 42
www.igp.fr

Accréditation n° 11947
Laboratoire de chimie des matériaux
Régistré sur www.COFRAC.fr

cofrac
ESSATS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49105 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client : AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
9590 LES ALUJETS LEZECI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-125564
Échantillon ITGA : IT071712-49105
Roya au laboratoire le : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Quotier client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 / Béton de collage - Échantillon des zones inspectées - Lattes courantes - Échantillon des éléments inspectés / Lattes côté vitraux Petites vitres vitraux 20x2 Vitrifiable
Description ITGA	Masse sans

Préparation :
Échantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META), broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Procture Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Masse sans	META le 29/12/2017	Absence de fibres	---	3

Validé par : Vincent BLANDEL - Analyste



itga Parc Eblé - Bld. R. - Rue de la Porte Halle - CS d'AMBAZ
USTAV SAINT-HELOISE LESZAK
Tél : 03 21 73 41 44
Fax : 03 21 73 41 42
www.igp.fr

Accréditation n° 11947
Laboratoire de chimie des matériaux
Régistré sur www.COFRAC.fr

cofrac
ESSATS

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49106 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Client : AGENCE SHI EOP - COMPTES MATERIAUX - EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M. x RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
9590 LES ALUJETS LEZECI

Prélèvement : Commande ITGA : IT0717-125564
Échantillon ITGA : IT071712-49106
Roya au laboratoire le : 26/12/2017

Réf. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Quotier client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 - 13 à 101 SQUARE DE CABBAYE 77130 DAMMARIE LES LYS
Echantillon	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 / Béton de collage - Échantillon des zones inspectées - Lattes courantes - Échantillon des éléments inspectés / Lattes côté vitraux Petites vitres vitraux 20x2 Vitrifiable
Description ITGA	Matériau simple noir avec poussières / Peinture en faible quantité

Préparation :
Échantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
- pour une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META), broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 200)

Technique Analytique :
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-093)

Résultat :

Procture Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Matériau simple noir avec poussières + peinture en faible quantité sur vitre	META le 29/12/2017	Absence de fibres	---	3

Validé par : Vincent BLANDEL - Analyste





Parc Eclairé - Bât. K - Rue de la Porte Nègre - CS d'ARBAZ
13740 SAINT-VINCENT-LES-LESIGNES
Tél : 03 79 23 41 44
Fax : 03 79 23 41 43
www.itga.fr



Accréditation n° 11947
Site des clients partenaires
Disponibles sur www.cofrac.fr



Le responsable de l'essai certifie de la conformité des réalisations avec les normes. L'essai effectué par le responsable qui est titulaire par le client.

RAPPORT D'ESSAI N° IT071712-49107 EN DATE DU 02/01/2018
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU

Ce rapport émane de la centrale que les bénéficiaires soumettent à l'analyse.

Client :
AGENCE SHI ECR - COMPTES MATERIAUX - EXPERT
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION
2 rue Traversière
19590 LES ALUJETS LE ROI

Prélèvement :
Commande ITGA : IT0717-125566
Échantillon ITGA : IT071712-49107
Roya ou laboratoire le : 20/12/2017

Ref. Client :

Commande	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3
Quartier client	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN -E3 - 13 A 101 SQUARE DE CABBAYE 77130
Adresse client	DAMMARIE LES LYS
Échantillon	DAMMARIE LES LYS - 116 RUE DU MOULIN E3 / Eau de pluie collectée - Ensemble des zones inspectées - Lacsau commun - Ensemble des éléments inspectés / Lacsau club enfants Patisserie atelier Patisserie
Description ITGA	Pointure en eau

Préparation :
Échantillon de type à fibre représentative de l'échantillon
(pour une analyse au Microscopie Électronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, réhydratation de poussières sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 204)

Technique Analytique :
- Microscopie Électronique à Transmission Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-032)

Résultat :

Principe Analytique	Technique analytique et date d'analyse	Résultat	Type d'analyse	N° de prélevement
Pointure en eau	META le 00/12/2017	Absence des fibres	---	1

Validé par : **Véronique BLANDEL - Analyste**



Le responsable de ce rapport émet une déclaration sur l'honneur certifiant que les analyses ont été effectuées conformément aux normes en vigueur. Le responsable de l'essai certifie de la conformité des réalisations avec les normes. L'essai effectué par le responsable qui est titulaire par le client.
Tous documents joints doivent être validés et archivés avec les réalisations avec une durée de conservation de 10 ans après la date de l'essai.

Page 1 / 3

ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD
Division Construction Entreprise
Cité assurés IARD
35, Boulevard Charles de Gaulle
92011 BOULVAZAN CEDEX

ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ IARD certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE
21 ROUTE D'ALBERT
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°08807383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2005 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, modifié aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents ;
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
 - Le conseil des Peaux d'Annamite au plomb
 - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
 - Repérage d'antenne avant l'après travaux et démolition
 - Repérage d'antenne sur supports légalisés ou similaires
 - Repérage de plomb avant l'après travaux et démolition
- Diagnostic antenne parties privées
- Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par année et 1 900 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie opposables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la copropriété

CERTIFICAT DE COMPETENCES



Certificat de compétences Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4129 Version 004

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur JULIEN Mickael

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 01/01/2017 - Date d'expiration : 24/10/2021
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 07/12/2016 - Date d'expiration : 06/12/2021
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 26/10/2016 - Date d'expiration : 25/10/2021
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 17/02/2017 - Date d'expiration : 16/02/2022
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 23/12/2016 - Date d'expiration : 22/12/2021

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grogoire, le 03/05/2017.



* Mission de vérification de l'absence et de présence de la fibre A et des matériaux et produits de la fibre B et des matériaux et produits de la fibre F dans les bâtiments existants sans mention de mention

* Mission de vérification de l'absence et de présence de la fibre A et des matériaux et produits de la fibre B et des matériaux et produits de la fibre F dans les bâtiments existants sans mention de mention

Le 27 novembre 2016, l'Association I.Cert a été agréée par le Ministère de l'Énergie, du Développement durable et de l'Énergie (MDE) pour la certification des personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes : Amiante sans mention, DPE individuel, Electricité, Gaz, Plomb. L'Association I.Cert est agréée par le Ministère de l'Énergie, du Développement durable et de l'Énergie (MDE) pour la certification des personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes : Amiante sans mention, DPE individuel, Electricité, Gaz, Plomb. L'Association I.Cert est agréée par le Ministère de l'Énergie, du Développement durable et de l'Énergie (MDE) pour la certification des personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes : Amiante sans mention, DPE individuel, Electricité, Gaz, Plomb.




Paris, EDONIA - Bâtiment G - Rue de la Terre Verte - 35260 Saint-Grogoire CPE DI DR 01 rev 13





	Murs périphériques / Plaques de plâtre
	Murs Bois
	Murs Brique
	Murs Béton brut
	Cloisons Plaques de plâtre
	Murs carreaux de plâtre
	Murs Béton / Enduit
	Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre
	Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant)
	Torchis
	Murs Amiantés
	Murs Brique / Enduit
	Murs Brique plâtrière

	Prélèvements de sol amiantés
	Prélèvements de sol non amiantés
	Prélèvements de plafonds amiantés
	Prélèvements de plafonds non amiantés
	Prélèvements de murs amiantés
	Prélèvements de murs non amiantés
	Autres types de prélèvements amiantés
	Autres types de prélèvements non amiantés