

## Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante avant réalisation de travaux

R. 4412-97 modifié par le décret 2012-639 du 4 mai 2012  
Norme NF X 46-020

10 SQUARE J. SIEGFRIED

102

77000 MELUN



## A \ INFORMATIONS GENERALES

### A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT

|                      |                      |                |   |
|----------------------|----------------------|----------------|---|
| Nature du bâtiment : | LOGEMENTS COLLECTIFS | Adresse :      | 10 SQUARE J. SIEGFRIED<br>77000 MELUN           |
| Cat. Du bâtiment :   |                      | Bâtiment :     |   |
| Etage :              |                      | Porte :        | 102   |
| Ref Cadastrale :     | NC                   | Propriété de : | OPH77<br>10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN |

### A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

|           |  |                            |  |
|-----------|--|----------------------------|--|
| Nom :     | OPH77                                  | Documents remis :          |  |
| Adresse : | 10 AVENUE CHARLES PEGUY<br>77000 MELUN | Moyens mis à disposition : |  |

### A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION

|                         |   |   |  |
|-------------------------|---|---|--|
| RAPPORT N° :            | 3LBJ0102  | Laboratoire d'Analyses :                | ITGA   |
| Repérage réalisé le :   | 28/12/2017  | Adresse laboratoire :                   | 3 RUE ARMAND HERPIN LACROIX - CS 46537<br>35065 RENNES CEDEX                               |
| Accompagnateur :        |   | Numéro d'accréditation :                | 1-5967   |
| Par :                   | Mustapha ZINEBI   | Organisme d'assurance professionnelle : | ALLIANZ  |
| N° certificat :         | C009-SE03-2017  | Adresse assurance :                     | Direction Opérations Entreprises<br>5C Esplanade Charles de Gaulle<br>33081 BORDEAUX CEDEX |
| Date d'obtention :      | 27/03/2017  | N° de contrat d'assurance :             | 55897385   |
| Organisme certificateur | QUALIT'COMPETENCES<br>16 rue Villars - 57100<br>THONVILLE | Date de validité :                      | 31/12/2017   |

## B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR

**FAIT LE 06/01/2018**

Cabinet : EXPERT HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE

Nom du responsable : **DEMOULIN Frédéric**

Nom du diagnostiqueur : **Mustapha ZINEBI**



## C\ SOMMAIRE

### Table des matières

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| A \ INFORMATIONS GENERALES .....  | 2                                  |
| A.1 \ DESIGNATION DU BÂTIMENT .....   | 2                                  |
| A.2 \ DESIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE .....  | 2                                  |
| A.3 \ EXECUTION DE LA MISSION.....  | 2                                  |
| B \ CACHET DU DIAGNOSTIQUEUR .....  | 2                                  |
| C\ SOMMAIRE .....   | 3                                  |
| D\ CONCLUSIONS .....  | 4                                  |
| E \ PROGRAMME DE REPERAGE .....   | 4                                  |
| F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE .....   | 14                                 |
| G \ RAPPORTS PRECEDENTS.....  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE .....   | 14                                 |
| ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES.....                             | 19                                 |
| ANNEXE 2 – CROQUIS DE LOCALISATION DE PRELEVEMENTS.....                                     | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES.....   | 22                                 |
| ANNEXE 4 – RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ.....                                       | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 1. Informations générales .....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| a) Dangereusité de l'amiante .....  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| b) Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation.....       | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail.....           | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 3. Recommandations générales de sécurité.....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| 4. Gestion des déchets contenant de l'amiante .....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| a. Conditionnement des déchets.....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| b. Apport en déchèterie.....  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| c. Filières d'élimination des déchets.....  | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| d. Information sur les déchèteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| e. Traçabilité.....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| ATTESTATION(S).....   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| CERTIFICAT DE QUALIFICATION .....   | 25                                 |

## D \ CONCLUSIONS

**Dans le cadre de la mission décrite en tête de rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante**

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | REPERAGE | Echantillon | METHODE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|----------|-------------|---------|------|----------|
| NEANT |       |          |                        |          |             |         |      |          |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

*Liste des locaux non visités concernés par les travaux et justification*

| PIECE | ETAGE | STATUT DE VISITE |
|-------|-------|------------------|
| NEANT |       |                  |

*Liste des éléments non inspectés et justification*

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | REPERAGE | RESULTAT |
|-------|-------|----------|----------|----------|
| NEANT |       |          |          |          |

## E \ PROGRAMME DE REPERAGE

| PIECES CONCERNEES           | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE                | TRAVAUX  | ELEMENTS          | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES  |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------|-----------------|--|
| Ensemble des pièces humides | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Murs Béton / Enduit     | -<br>Fourniture et mise en œuvre de bouches d'extraction en pièces humides         | Enduit / Peinture | 30%             | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE<br>Échantillonnage de 30% des logements soit 64 LGTS (bien réparti dans chaque entrée) |
| Ensemble des pièces humides | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Murs carreaux de plâtre | Mise en œuvre d'une ventilation basse pression de type MVN Seren Air Hygroréglable | Enduit / Peinture | 30%             | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE<br>Échantillonnage de 30% des logements soit 64 LGTS (bien                             |

| PIECES CONCERNEES           | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE                              | TRAVAUX  | ELEMENTS              | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES   |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------|---|
|                             |                       |                                       |  |                       |                 | répartir dans chaque entrée)  |
| Ensemble des pièces humides | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Murs cloisons plaques de plâtre       | - Fourniture et mise en œuvre de bouches d'extraction en pièces humides            | Enduit / Calicot      | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE   |
| Ensemble des pièces humides | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Murs cloisons plaques de plâtre       | - Fourniture et mise en œuvre de bouches d'extraction en pièces humides            | Enduit / Peinture     | 30%             | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE<br>Échantillonnage de 30% des logements soit 64 LGTS (bien répartir dans chaque entrée) |
| Ensemble des pièces humides | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Murs Périphériques / plaque de plâtre | - Fourniture et mise en œuvre de bouches d'extraction en pièces humides            | Enduit / Calicot      | 30%             | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE<br>Échantillonnage de 30% des logements soit 64 LGTS (bien répartir dans chaque entrée) |
| Ensemble des pièces humides | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Murs Périphériques / plaque de plâtre | Mise en œuvre d'une ventilation basse pression de type MVN Seren Air Hygroréglable | Enduit / Peinture     | 30%             | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE<br>Échantillonnage de 30% des logements soit 64 LGTS (bien répartir dans chaque entrée) |
| Ensemble des pièces humides | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Plafonds                              | - Fourniture et mise en œuvre de bouches d'extraction en pièces humides            | Enduit / Peinture     | 30%             | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE<br>Échantillonnage de 30% des logements soit 64 LGTS (bien répartir dans chaque entrée) |
| Ensemble des pièces humides | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Plafonds                              | Mise en œuvre d'une ventilation basse pression de type MVN Seren Air Hygroréglable | Dalle de polystyrènes | 30%             | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE<br>Échantillonnage de 30% des logements   |

| PIECES CONCERNEES           | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE   | TRAVAUX   | ELEMENTS           | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES   |
|-----------------------------|-----------------------|--|---|--------------------|-----------------|---|
|                             |                       |  |   |                    |                 | soit 64 LGTS (bien réparti dans chaque entrée)  |
| Voir commentaire            | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Radiateurs                                       | Mise en place de robinets thermostatiques sur les radiateurs            | Peinture           | 15%             | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE ÉCHANTILLONNAGE D'1 LOGEMENT par ENTRÉE soit 24 LGTS                                |
| Voir commentaire            | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Radiateurs                                       | Mise en place de robinets thermostatiques sur les radiateurs            | Joint fibreux      | 15%             | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE ÉCHANTILLONNAGE D'1 LOGEMENT par ENTRÉE soit 24 LGTS                                |
| Ensemble des pièces humides | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Murs périphériques / doublage (plâtre + isolant) | - Fourniture et mise en œuvre de bouches d'extraction en pièces humides | Enduit / Peinture  | 30%             | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE Échantillonnage de 30% des logements soit 64 LGTS (bien réparti dans chaque entrée) |
| Voir commentaire            | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Entre tableau extérieur et bâti de fenêtre       | Remplacement des menuiseries extérieures                                | Joint d'étanchéité | 50%             | REGLE DE PRELEVEMENT : UN PAR TYPE : UNIQUEMENT POUR LE BÂTIMENT DU 4 RUE DU DOCTEUR CALMETTE                         |
| Voir commentaire            | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Entre dormant et maçonnerie de fenêtres          | Remplacement des menuiseries extérieures                                | Joint d'étanchéité | 50%             | REGLE DE PRELEVEMENT : UN PAR TYPE : UNIQUEMENT POUR LE BÂTIMENT DU 4 RUE DU DOCTEUR CALMETTE                         |
| Voir commentaire            | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Entre ouvrant et dormant de fenêtres             | Remplacement des menuiseries extérieures                                | Joint d'étanchéité | 50%             | REGLE DE PRELEVEMENT : UN PAR TYPE : UNIQUEMENT   |

| PIECES CONCERNEES           | PERIMETRE DU REPERAGE | REPERAGE   | TRAVAUX   | ELEMENTS            | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES  |
|-----------------------------|-----------------------|--|---|---------------------|-----------------|--|
|                             |                       |  |   |                     |                 | POUR LE BÂTIMENT DU 4 RUE DU DOCTEUR CALMETTE  |
| Voir commentaire            | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Fenêtres   | Remplacement des menuiseries extérieures  | Peinture            | 50%             | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE UNIQUEMENT POUR LE BÂTIMENT DU 4 RUE DU DOCTEUR CALMETTE                               |
| Ensemble des pièces         | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Ensemble des zones   | Confère bon de travaux client   | Conduit Amiantement | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Ensemble des pièces humides | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant) | - Fourniture et mise en œuvre de bouches d'extraction en pièces humides             | Enduit / Calicot    | 30%             | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE<br>Échantillonnage de 30% des logements soit 64 LGTS (bien réparti dans chaque entrée) |
| Ensemble des pièces humides | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Murs Porteurs / Refends / Plaque de plâtre                 | Mise en oeuvre d'une ventilation basse pression de type MVN Seren Air Hygroréglable | Enduit / Peinture   | 30%             | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE<br>Échantillonnage de 30% des logements soit 64 LGTS (bien réparti dans chaque entrée) |
| Ensemble des pièces humides | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Murs Porteurs / Refends / Plaque de plâtre                 | - Fourniture et mise en œuvre de bouches d'extraction en pièces humides             | Enduit / Calicot    | 30%             | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE<br>Échantillonnage de 30% des logements soit 64 LGTS (bien réparti dans chaque entrée) |
| Ensemble des pièces humides | LOGEMENTS COLLECTIFS  | Murs Torchis   | - Fourniture et mise en œuvre de bouches d'extraction en pièces humides             | Enduit / Peinture   | 30%             | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE<br>Échantillonnage de 30% des logements soit 64 LGTS (bien réparti dans chaque entrée) |

| PIECES CONCERNEES           | PERIMETRE DU REPERAGE            | REPERAGE   | TRAVAUX  | ELEMENTS                   | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES   |
|-----------------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------|---|
|                             |                                  |  |  |                            |                 | répartir dans chaque entrée)  |
| Selon localisation          | LOGEMENTS COLLECTIFS             | Chaudière  | Confère bon de travaux client  | Référence de la chaudière  | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE   |
| Selon localisation          | LOGEMENTS COLLECTIFS             | Bouche de ventilation                                      | -<br>Fourniture et mise en œuvre de bouches d'extraction en pièces humides         | Indication sur composition | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE   |
| Ensemble des pièces humides | LOGEMENTS COLLECTIFS             | Murs   | Mise en œuvre d'une ventilation basse pression de type MVN Seren Air Hygroréglable | Enduit brique plâtrière    | 30%             | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE<br>Échantillonnage de 30% des logements soit 64 LGTS (bien répartir dans chaque entrée) |
| Ensemble des pièces         | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs Béton / Enduit  | Réfection électrique partielle   | Enduit / Peinture          | 100%            | HALL + CAGE D ESCALIER  |
| Ensemble des pièces         | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs briques plâtrières                                    | Réfection électrique partielle   | Enduit / Peinture          | 100%            | HALL + CAGE D ESCALIER  |
| Ensemble des pièces         | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs carreaux de plâtre                                    | Réfection électrique partielle   | Enduit / Peinture          | 100%            | HALL + CAGE D ESCALIER  |
| Ensemble des pièces         | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs cloisons plaques de plâtre                            | Réfection électrique partielle   | Enduit / Calicot           | 100%            | HALL + CAGE D ESCALIER  |
| Ensemble des pièces         | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant) | Réfection électrique partielle   | Enduit / Calicot           | 100%            | HALL + CAGE D ESCALIER  |
| Ensemble des pièces         | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs Périphériques / plaque de plâtre                      | Réfection électrique partielle   | Enduit / Calicot           | 100%            | HALL + CAGE D ESCALIER  |
| Ensemble des pièces         | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Plafonds   | Réfection électrique partielle   | Enduit béton               | 100%            | HALL + CAGE D ESCALIER  |



| PIECES CONCERNEES   | PERIMETRE DU REPERAGE            | REPERAGE   | TRAVAUX                                  | ELEMENTS                | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES  |
|---------------------|----------------------------------|--|--|-------------------------|-----------------|--|
| Ensemble des pièces | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Plafonds   | Réfection électrique partielle           | Enduit plaque de plâtre | 100%            | HALL + CAGE D ESCALIER   |
| Ensemble des pièces | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Plafonds   | Réfection électrique partielle           | Dalle de faux-plafonds  | 100%            | HALL + CAGE D ESCALIER   |
| Ensemble des pièces | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Ensemble des zones   | Réfection électrique partielle           | Ensemble des éléments   | 100%            | NE PAS OUBLIER - d'inspecter l'ensemble des conduits dans l'ensemble des pièces/locaux |
| Sous-sol            | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs Béton / Enduit  | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Enduit / Peinture       | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Sous-sol            | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs briques plâtrières                                    | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Enduit / Peinture       | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Sous-sol            | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs carreaux de plâtre                                    | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Enduit / Peinture       | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Sous-sol            | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs cloisons plaques de plâtre                            | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Enduit / Calicot        | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Sous-sol            | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant) | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Enduit / Calicot        | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Sous-sol            | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs Périphériques / plaque de plâtre                      | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Enduit / Calicot        | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Sous-sol            | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Plafonds   | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Enduit béton            | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Sous-sol            | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Plafonds   | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Enduit plaque de plâtre | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Sous-sol            | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Plafonds   | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Dalle de faux-plafonds  | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Sous-sol            | LES PARTIES                      | Ensemble des   | Isolation des sous-                      | Ensemble des            | 100%            | NE PAS OUBLIER -   |

| PIECES CONCERNEES | PERIMETRE DU REPERAGE            | REPERAGE   | TRAVAUX                                  | ELEMENTS          | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES   |
|-------------------|----------------------------------|--|--|-------------------|-----------------|---|
|                   | COMMUNES INTERIEURES             | zones  | sols et locaux du RDC                    | éléments          |                 | d'inspecter l'ensemble des conduits dans l'ensemble des pièces/locaux |
| Sous-sol          | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Plafonds   | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Fibralth          | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE                                     |
| Sous-sol          | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Plafonds   | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Calorifugeage     | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE                                     |
| Locaux du RDC     | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs Périphériques / plaque de plâtre                      | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Enduit / Peinture | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE                                     |
| Locaux du RDC     | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant) | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Enduit / Calicot  | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE                                     |
| Locaux du RDC     | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant) | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Enduit / Peinture | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE                                     |
| Locaux du RDC     | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs cloisons plaques de plâtre                            | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Enduit / Calicot  | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE                                     |
| Locaux du RDC     | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs cloisons plaques de plâtre                            | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Enduit / Peinture | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE                                     |
| Locaux du RDC     | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs carreaux de plâtre                                    | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Enduit / Peinture | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE                                     |
| Locaux du RDC     | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs Béton / Enduit  | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Enduit / Peinture | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE                                     |
| Locaux du RDC     | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs brique plâtrière                                      | Isolation des sous-sols et locaux du RDC | Enduit / Peinture | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE                                     |
| Locaux du RDC     | LES PARTIES COMMUNES             | Murs   | Isolation des sous-sols et locaux du     | Plinthes          | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1  |

| PIECES CONCERNEES     | PERIMETRE DU REPERAGE            | REPERAGE   | TRAVAUX                                     | ELEMENTS              | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES  |
|-----------------------|----------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------|--|
|                       | INTERIEURES                      |  | RDC   |                       |                 | PAR TYPE   |
| Locaux du RDC         | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Sols   | Isolation des sous-sols et locaux du RDC    | Carrelage             | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Locaux du RDC         | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Sols   | Isolation des sous-sols et locaux du RDC    | Dalle de sol          | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Locaux du RDC         | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Sols   | Isolation des sous-sols et locaux du RDC    | Revêtement souple     | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Locaux du RDC         | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs   | Isolation des sous-sols et locaux du RDC    | Isolant               | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Locaux du RDC         | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Plafonds   | Isolation des sous-sols et locaux du RDC    | Isolant               | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Locaux communs        | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Ensemble des zones   | Diagnostic Amiante Avant Travaux Total      | Ensemble des éléments | 100%            | NE PAS OUBLIER - d'inspecter l'ensemble des conduits dans l'ensemble des pièces/locaux |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs Périphériques / plaque de plâtre                      | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Enduit / Peinture     | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs Périphériques / plaque de plâtre                      | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Enduit / Calicot      | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant) | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Enduit / Peinture     | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs périphériques / doublage (plaque de plâtre + isolant) | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Enduit / Calicot      | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Gaines techniques     | LES PARTIES COMMUNES             | Murs cloisons plaques de                                   | Gaines EDF recoupement                      | Enduit / Calicot      | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1   |

| PIECES CONCERNEES     | PERIMETRE DU REPERAGE            | REPERAGE                        | TRAVAUX                                     | ELEMENTS               | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES           |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| EDF                   | INTERIEURES                      | plâtre                          | coupe-feu des gaines                        |                        |                 | PAR TYPE                          |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs cloisons plaques de plâtre | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Enduit / Peinture      | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs carreaux de plâtre         | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Enduit / Peinture      | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs brique plâtrière           | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Enduit / Peinture      | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs Brique                     | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Joint de brique        | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs Béton / Enduit             | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Enduit / Peinture      | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Plafonds                        | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Enduit / Peinture      | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Ensemble des zones              | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Calorifugeage          | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Plafonds                        | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Dalle de faux-plafonds | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Plafonds                        | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Flocage                | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs                            | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Plinthes               | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES             | Sols                            | Gaines EDF recoupement                      | Revêtement souple      | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1          |

| PIECES CONCERNEES     | PERIMETRE DU REPERAGE            | REPERAGE           | TRAVAUX                                     | ELEMENTS              | Echantillonnage | REMARQUES PARTICULIERES  |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-----------------------|-----------------|--|
| EDF                   | INTERIEURES                      |                    | coupe-feu des gaines                        |                       |                 | PAR TYPE   |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Sols               | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Dalle de sol          | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Sols               | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Carrelage             | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Ensemble des zones | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Ensemble des éléments | 100%            | NE PAS OUBLIER - d'inspecter l'ensemble des conduits dans l'ensemble des pièces/locaux |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Murs               | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Isolant               | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Gaines techniques EDF | LES PARTIES COMMUNES INTERIEURES | Plafonds           | Gaines EDF recoupement coupe-feu des gaines | Isolant               | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |
| Ensemble des pièces   | LOGEMENTS COLLECTIFS             | Plafond            | Divers                                      | Flocage               | 100%            | REGLE DE PRELEVEMENT : 1 PAR TYPE  |

Aucun document disponible

**ELEMENTS A SONDER OU A ANALYSER NON PRESENTS:**

## F \ CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du bâtiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le cadre E.

Il consiste à identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant être destructives, l'ensemble des matériaux et produits contenant de l'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas à l'opérateur de repérage d'attester de la présence ou de la non présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélèvements seront effectués afin de déterminer par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélèvement :

Les prélèvements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du Code du Travail.

Le matériel de prélèvement est adapté à l'opération à réaliser afin de générer le minimum de poussières. Dans le cas où une émission de poussières est prévisible, le matériau ou produit est mouillé à l'eau à l'endroit du prélèvement (sauf risque électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de même, le point de prélèvement est stabilisé après l'opération (pulvérisation de vernis ou de laque, par exemple).

Pour chaque prélèvement, des outils propres et des gants à usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont à usage unique.

L'accès à la zone à risque (sphère de 1 à 2 mètres autour du point de prélèvement) est interdit pendant l'opération. Si l'accompagnateur doit s'y tenir, il porte les mêmes équipements de protection individuelle que l'opérateur de repérage.

L'échantillon est immédiatement conditionné, après son prélèvement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélèvement susceptible d'influencer l'interprétation des résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la fiche d'identification et de cotation en annexe.

Sens du repérage pour évaluer un local :



## G \ RAPPORTS PRECEDENTS

Néant

## H \ RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

LISTE DES LOCAUX / PARTIES D'IMMEUBLE VISITEES/NON VISITEES CONCERNEES PAR LES TRAVAUX ET JUSTIFICATION

| PIECE          | ETAGE | JUSTIFICATION | VISITE | TRAVAUX   |
|----------------|-------|---------------|--------|-----------|
| Entrée         |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Séjour         |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Cuisine        |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| WC             |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Cellier        |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Couloir        |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Salle de bains |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Chambre 2      |       |               | OUI    | CONCERNEE |
| Chambre 1      |       |               | OUI    | CONCERNEE |

### DESCRIPTION DES REVETEMENTS EN PLACE AU JOUR DE LA VISITE

| PIECE             | MUR1                     | MUR2                     | MUR3 | MUR4 | PLANCHER<br>BAS     | PLANCHER<br>HAUT | PORTES | FENETRE1 | FENETRE2 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|---------------------|------------------|--------|----------|----------|
| Entrée            | Béton                    | Carreaux<br>de<br>plâtre |      |      | Dalle de sol        | Peinture         |        |          |          |
| Séjour            | Béton                    | Carreaux<br>de<br>plâtre |      |      | Dalle de sol        | Peinture         |        |          |          |
| Cuisine           | Béton                    | Carreaux<br>de<br>plâtre |      |      | Dalle de sol        | Peinture         |        |          |          |
| WC                | Carreaux<br>de<br>plâtre | Béton                    |      |      | Dalle de sol        | Peinture         |        |          |          |
| Cellier           | Béton                    |                          |      |      | Sol souple          | Peinture         |        |          |          |
| Couloir           | Béton                    | Carreaux<br>de<br>plâtre |      |      | Dalle de sol        | Placoplatre      |        |          |          |
| Salle de<br>bains | Carreaux<br>de<br>plâtre | Béton                    |      |      | Dalle de sol        | Peinture         |        |          |          |
| Chambre<br>2      | Béton                    | Carreaux<br>de<br>plâtre |      |      | Sol souple          | Peinture         |        |          |          |
| Chambre<br>1      | Carreaux<br>de<br>plâtre | Béton                    |      |      | Parquet<br>flottant | Peinture         |        |          |          |

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, SUR ZONE DE SIMILITUDE D'OUVRAGE ET SUR JUGEMENT PERSONNEL**

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT | METHODE |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|---------|
| NEANT |       |          |                        |             |          |      |          |         |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE, APRES ANALYSE**

| PIECE | ETAGE | ELEMENTS | DESCRIPTIF LABORATOIRE | Echantillon | REPERAGE | ETAT | RESULTAT |
|-------|-------|----------|------------------------|-------------|----------|------|----------|
| NEANT |       |          |                        |             |          |      |          |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

**LA LISTE DES MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE, MAIS N'EN CONTENANT PAS.**

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE                                 | Echantillon  | REPERAGE   | ETAT     | RESULTAT            | METHODE          |
|----------------|-------|-------------------------|--|--------------|------------|----------|---------------------|------------------|
| Salle de bains |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P001 | Mur A      | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine        |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P002 | Mur B      | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Salle de bains |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P003 | Plafond    | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine        |       | Peinture                | Peintures multiples                                    | 3LBJ0102P004 | Radiateurs | BON ETAT | Amiante non détecté | RESULTAT ANALYSE |
| Cuisine        |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P003 | Plafond    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO              |
| WC             |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P003 | Plafond    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO              |
| Cellier        |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P003 | Plafond    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO              |
| Salle de bains |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P003 | Plafond    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO              |
| Cuisine        |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac +                        | 3LBJ0102P001 | Mur A      | BON ETAT | Amiante non         | ZSO              |



| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE                                 | Echantillon  | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT           | METHODE |
|----------------|-------|-------------------------|--|--------------|----------|----------|--------------------|---------|
|                |       |                         | peinture non séparable                                 |              |          |          | déecté             |         |
| Cuisine        |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P001 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO     |
| WC             |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P001 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO     |
| WC             |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P001 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO     |
| WC             |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P001 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO     |
| Salle de bains |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P001 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO     |
| Salle de bains |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P001 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO     |
| Salle de bains |       | Enduit / Peinture       | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P001 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO     |
| Cuisine        |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P002 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO     |
| Cuisine        |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P002 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO     |
| Cuisine        |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P002 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO     |
| WC             |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P002 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO     |
| Cellier        |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non           | 3LBJ0102P002 | Mur A    | BON ETAT | Amiante non déecté | ZSO     |

| PIECE          | ETAGE | ELEMENTS                | DESCRIPTIF LABORATOIRE                                 | Echantillon  | REPERAGE | ETAT     | RESULTAT            | METHODE |
|----------------|-------|-------------------------|--|--------------|----------|----------|---------------------|---------|
|                |       |                         | séparable  |              |          |          |                     |         |
| Cellier        |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P002 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cellier        |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P002 | Mur C    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Cellier        |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P002 | Mur D    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |
| Salle de bains |       | Enduit / Peinture béton | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 3LBJ0102P002 | Mur B    | BON ETAT | Amiante non détecté | ZSO     |

ZSO : Zone de Similitude d'Ouvrage

## ANNEXE 1 – PHOTOS DES ELEMENTS AMIANTES ET/OU NON AMIANTES

| PRELEVEMENT : 3LBJ0102P001 |  |                     |                    |
|----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT              | NUMERO DU DOSSIER                                      |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                      | 3LBJ0102 28/12/2017                                    |                     | Salle de bains     |
| ELEMENT                    | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture          | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 28/12/2017          | ZINEBI Mustapha    |
| LOCALISATION               |  | RESULTAT            |                    |
| Mur A                      |  | Amiante non détecté |                    |

### EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 3LBJ0102P002 |  |                     |                    |
|----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT              | NUMERO DU DOSSIER                                      |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                      | 3LBJ0102 28/12/2017                                    |                     | Cuisine            |
| ELEMENT                    | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton    | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 28/12/2017          | ZINEBI Mustapha    |
| LOCALISATION               |  | RESULTAT            |                    |
| Mur B                      |  | Amiante non détecté |                    |

### EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 3LBJ0102P003 |  |                     |                    |
|----------------------------|--|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT              | NUMERO DU DOSSIER                                      |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                      | 3LBJ0102 28/12/2017                                    |                     | Salle de bains     |
| ELEMENT                    | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE                              | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Enduit / Peinture béton    | Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non séparable | 28/12/2017          | ZINEBI Mustapha    |
| LOCALISATION               |  | RESULTAT            |                    |
| Plafond                    |  | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT



| PRELEVEMENT : 3LBJ0102P004 |                           |                     |                    |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| NOM DU CLIENT              | NUMERO DU DOSSIER         |                     | PIECE OU LOCAL     |
| OPH77                      | 3LBJ0102 28/12/2017       |                     | Cuisine            |
| ELEMENT                    | DESCRIPTIF DU LABORATOIRE | DATE DE PRELEVEMENT | NOM DE L'OPERATEUR |
| Peinture                   | Peintures multiples       | 28/12/2017          | ZINEBI Mustapha    |
| LOCALISATION               |                           | RESULTAT            |                    |
| Radiateurs                 |                           | Amiante non détecté |                    |

EMPLACEMENT





## ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D'ANALYSES

Place Ebléris - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07466A2  
51760 SAINT-GERMONT-VALENTIN  
Tél : 03.21.73.41.44  
Fax : 03.21.73.41.43  
www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
Date de mise en porteur  
d'essais sur www.cofrac.fr

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-3134 EN DATE DU 04/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport ainsi que les annexes sont la propriété de l'abonné. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'abonné est formellement interdite.)

**Cliant :**  
AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
7890 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-213  
Échantillon ITGA : IT071801-3134  
Reçu au laboratoire le : 02/01/2018

**Réf. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 3LBJ0102-01  |
| Opération client | 3LBJ0102-01 - Square rbel - Docteur Calvetto - Square Seghol (7700) MELLUN   |
| Echantillon      | 3LBJ0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Mars parthénoparis - dévillage (piquet de pilère - isolant)<br>- Ensemble des pilères horizontales - Fretail / Cabot / Sable de laire Mar & Enbal / Peinture |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vase / Peinture   |

**Préparation :**  
Échantillon de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmittance Analytique (META) - Imagerie numérique, récapitative de  
possibilité sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 055 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmittance Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analytique                                    | Technique analytique et date d'analyse | Résultat           | Type d'analyse | Niveau de confiance |
|--|--|--------------------|----------------|---------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vase + peinture non réparable | META le 04/01/2018                     | Aucune non détecté | ---            | 3                   |

Place Ebléris - Bât. R - Rue de la Terre Noire - CS 07466A2  
51760 SAINT-GERMONT-VALENTIN  
Tél : 03.21.73.41.44  
Fax : 03.21.73.41.43  
www.itga.fr

Accréditation n° 11947  
Date de mise en porteur  
d'essais sur www.cofrac.fr

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-3135 EN DATE DU 04/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport ainsi que les annexes sont la propriété de l'abonné. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'abonné est formellement interdite.)

**Cliant :**  
AGENCE EHI EOP- ICOMPTI MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
N° 4 RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversière  
7890 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-213  
Échantillon ITGA : IT071801-3135  
Reçu au laboratoire le : 02/01/2018

**Réf. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 3LBJ0102-01  |
| Opération client | 3LBJ0102-01 - Square rbel - Docteur Calvetto - Square Seghol (7700) MELLUN   |
| Echantillon      | 3LBJ0102P001 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Mars parthénoparis - dévillage (piquet de pilère - isolant)<br>- Ensemble des pilères horizontales - Fretail / Peinture / Cabot Mar & Enbal / Peinture lisse |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vase / Peinture   |

**Préparation :**  
Échantillon de façon à être représentative de l'échantillon  
- pour une analyse au Microscope Electronique à Transmittance Analytique (META) - Imagerie numérique, récapitative de  
possibilité sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 055 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmittance Analytique (parties pertinentes de la norme NF X 43-050)

**Résultat :**

| Fraction Analytique                                    | Technique analytique et date d'analyse | Résultat           | Type d'analyse | Niveau de confiance |
|--|--|--------------------|----------------|---------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vase + peinture non réparable | META le 04/01/2018                     | Aucune non détecté | ---            | 3                   |

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La responsabilité de ce rapport émane de l'abonné. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'abonné est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'abonné est formellement interdite.

Page 1/1

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

La responsabilité de ce rapport émane de l'abonné. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'abonné est formellement interdite. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'abonné est formellement interdite.

Page 1/1

**itga** Ingénierie et conseil

1 rue Elbert - Bât. K - Rue de la Terre Noire - CS 07 46642  
57500 SAINT-GRIGNON (LUXEMBOURG)  
Tel : 02 99 25 41 42  
Fax : 02 99 25 41 43  
www.itga.fr

Accréditation n° 1 1747  
Date de mise en parties équilibrées sur www.COFRAC.fr

COFRAC  
ESSAIS

Le responsable de ce rapport s'engage à la exactitude des informations relatives aux faits énoncés par l'analyse qui est effectuée par le cabinet.

**RAPPORT D'ESSAI N° IT071801-3136 EN DATE DU 04/01/2018**  
**RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAU**

(Ce rapport est en concurrence avec les factures émises à l'encontre.)

**Client :**  
AGENCE EH- COMPTE MATERIAUX- EXPERT  
HABITAT & INDUSTRIE INGENIERIE  
M - RESULTAT MATERIAUX SERVICE PRODUCTION  
2 rue Traversette  
78590 LES ALLUETS LE ROI

**Prélèvement :**  
Commande ITGA : IT0718-313  
Génération ITGA : IT071801-3136  
Echéance livraison : 02/01/2018

**Réf. Client :**

|                  |  |
|------------------|--|
| Commande         | 3LBK002-01   |
| Dossier client   | 3LBK002-01 - Square rbel - District Cettinva - Square Sigfried 77000 MELUN   |
| Equilibré        | 3LBK0320003 / LOGEMENTS COLLECTIFS - Mars, carreau de plâtre - Evénement des plâtres fumées - Enduit - Peinture / Salle de bains Plafond Enduit - Peinture isolant |
| Description ITGA | Enduit plâtreux blanc en vrac / Peinture   |

**Préparation :**  
Effectuée de façon à être représentative de l'échantillon  
- par une analyse au Microscopie Electronique à Transmission Analytique (META) : broyage mécanique, récupération de particules sur grille de microscopie électronique (méthode interne IT 085 ou IT 206)

**Technique Analytique :**  
- Microscopie Electronique à Transmission Analytique (partie pertinente de la norme NF X 43-050)


**Résultat :**

| Position Analyse                                       | Technique analytique et date d'analyse | Résultat           | Type d'échantillon | N° de prélevement |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| Enduit plâtreux blanc en vrac + peinture non réparable | META du 04/01/2018                     | Absence des débris | ---                | 3                 |

Validé par : Céline BLIN - Analyste MET

Le responsable de ce rapport s'engage à la exactitude des informations relatives aux faits énoncés par l'analyse qui est effectuée par le cabinet.  
Les données sont validées et mises en œuvre. Les conclusions sont relatives aux données présentées dans ce rapport. Page 2 sur 2

Page 1/3



## ATTESTATION(S)



ALLIANZ IARD  
Boulevard Desseigne Entreprise  
Case postale 4 13 30  
30, Boulevard Desseigne de Haute  
3001 BOURGAINVILLE

### ALLIANZ RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES DE SERVICE

La société ALLIANZ (IARD) certifie que :

EXPERT HABITAT INGENIERIE  
21 ROUTE D'ALBERT  
62450 AVESNES LES BAPAUME

Est titulaire d'une police d'assurance Responsabilité civile Activités de services N°0687383 qui a pris effet le 01/01/2017.

Ce contrat a pour objet de :

- Satisfaire aux obligations édictées par l'ordonnance n°2005 - 855 du 8 juin 2006 et son décret d'application n°2006 - 1114 du 3 septembre 2006, codifiés aux articles R612-4 et L271-4 à L271-6 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que ses textes subséquents.
- Garantir l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir à l'égard des tiers du fait de ses activités professionnelles déclarées aux Dispositions Particulières à savoir :
  - Le conseil des Risques d'exposition au plomb
  - Diagnostic Performance Énergétique (DPE)
  - Plombage dynamique avant, pendant, contrôle pénultième
  - Plombage d'urgence avant / après travaux et démolition
  - Plombage d'urgence sur surfaces blanchies ou similaires
  - Plombage de plomb avant / après travaux et démolition
  - Dossier technique amiante
  - Diagnostic amiante parties intérieures
  - Présence de termites et autres insectes xylophages

Le montant de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle est de 1 300 000,00 € par sinistre et 1 500 000,00 € par année.

Le présent document, établi par ALLIANZ, est valable jusqu'au 31/12/2017 sous réserve du paiement des cotisations. Il a pour objet d'attester l'existence d'un contrat. Il ne constitue toutefois pas une présomption d'application des garanties et ne peut engager ALLIANZ au-delà des clauses, conditions et limites du contrat auquel il se réfère. Les exceptions de garantie applicables au souscripteur le sont également aux bénéficiaires de l'indemnité (réalisation, nullité, règle proportionnelle, exclusions, déchéances, ...).

Toute adjonction autre que le cachet et la signature du représentant de la Société est réputée non écrite.

Fait à Bordeaux, le 10/12/2016

Pour la compagnie



## CERTIFICAT DE COMPETENCES

### CERTIFICATION DE DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER



Décerné à :

Monsieur ZINEBI Mustapha sous le numéro : **C009-SE03-2017**

| DOMAINE (S) CONCERNE (S)  | VALIDITE                       |
|---|--------------------------------|
| DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (SANS MENTION)  | Du 28/04/2017<br>Au 27/04/2022 |
| DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS INTERIEURES DE GAZ   | Du 28/04/2017<br>Au 27/04/2022 |
| DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION                           | Du 20/04/2017 AU<br>19/04/2022 |
| DIAGNOSTIC CONSTAT DES RISQUES D'EXPOSITION AU PLOMB  | Du 27/03/2017<br>Au 26/03/2022 |
| DIAGNOSTIC DE REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE DANS LES IMMEUBLES BATIS (SANS MENTION) | Du 27/03/2017<br>Au 26/03/2022 |
| DIAGNOSTIC ETAT DU BATIMENT RELATIF A LA PRESENCE DE TERMITES (METROPOLE)                                       | Du 04/06/2017<br>Au 03/06/2022 |

Les compétences dépendent des exigences définies en vertu du code de la construction et de l'habitation (art. L.271-4 et suivants, R.275-1 et suivants) ainsi que leurs articles d'application pour les diagnostics réglementaires. La preuve de conformité a été apportée par l'exécution certifiée. Ce certificat est valide à condition que les résultats des divers tests de surveillance soient positivement satisfaisants.

\* Arrêté du 22 novembre 2009 relatif au cadre de certification des entreprises des activités professionnelles relatives au contrôle de l'état d'habitation au titre de l'application relative des diagnostics plus dans les communes d'habitation et les autres à l'habitation des entreprises de certification validées par l'arrêté du 17 décembre 2011.  
\* Arrêté du 22 juin 2010 relatif au cadre de certification des entreprises des activités professionnelles relatives au diagnostic d'habitation préliminaire de l'état de conformité des immeubles et particulièrement les diagnostics et l'énergie ainsi qu'à la norme de certification des entreprises de certification. Arrêté du 22 octobre 2008 relatif au cadre de certification des entreprises des activités professionnelles relatives à la présence de plomb dans le bâtiment et les autres d'habitation des entreprises de certification validées par les arrêtés du 19 décembre 2009 et du 7 décembre 2011. Arrêté du 20 octobre 2008 relatif à la délivrance des compétences des entreprises professionnelles relatives à la diagnostic de performance énergétique des bâtiments. Arrêté du 17 décembre 2011. Arrêté du 17 décembre 2011 relatif au cadre de certification des entreprises des activités professionnelles relatives à la présence de plomb dans le bâtiment et les autres d'habitation des entreprises de certification validées par les arrêtés du 19 décembre 2009 et du 7 décembre 2011. Arrêté du 11 août 2013 relatif au cadre de certification des entreprises des activités professionnelles relatives à la présence de plomb dans le bâtiment et les autres d'habitation des entreprises de certification validées par les arrêtés du 19 décembre 2009 et du 7 décembre 2011.

Délivré à Thionville, le 04/06/2017  
Pour QUALIT'COMPETENCES  
Latouz Souffan, Responsable Technique



Saint Honoré Aulnié et le réseau Qualit'Compétences est  
accrédité sous le numéro 4-0589 Ponts déposée sur  
www.cofrac.fr

QUALIT'COMPETENCES SAS au capital de 55 000 euros  
SIRET : 03.21.73.41.44 - Fax : 03.21.73.94.79 - Mail : contact@expert-habitat.com  
188, rue de la République - 54200 Thionville - France

Rapport N° : 3LBJ0102  
Date d'édition : 06/01/2018

28/12/2017

25/27



|  |  |
|--|--|
|  | Murs périphériques / Plaques de plâtre                     |
|  | Murs Bois  |
|  | Murs Brique  |
|  | Murs Béton brut  |
|  | Cloisons Plaques de plâtre                                 |
|  | Murs carreaux de plâtre                                    |
|  | Murs Béton / Enduit  |
|  | Murs porteurs et/ou mur de refend / Plaques de plâtre      |
|  | Murs périphériques / Doublage (plaque de plâtre + isolant) |
|  | Torchis  |
|  | Murs Amiantés  |
|  | Murs Brique / Enduit                                       |
|  | Murs Brique plâtrière                                      |

|  |   |
|--|---|
|  | Prélèvements de sol amiantés              |
|  | Prélèvements de sol non amiantés          |
|  | Prélèvements de plafonds amiantés         |
|  | Prélèvements de plafonds non amiantés     |
|  | Prélèvements de murs amiantés             |
|  | Prélèvements de murs non amiantés         |
|  | Autres types de prélèvements amiantés     |
|  | Autres types de prélèvements non amiantés |

